


# パーツカウンターTY-B100-V1 ソフトウェア インストール手順

## ① ダウンロードファイルの解凍

ダウンロードしたファイルは圧縮されています。


任意の場所に解凍してください。

(CR-ROM 版は解凍済みです。)




## ② インストーラーの起動

解凍したフォルダの中の『setup.exe』をダブルクリックします。





## ③ コンポーネントのインストール

インストールを選択します。




## ④ ソフトウェアのインストール

セットアップウィザードの画面に従って『次へ』を選択します。




特に理由がなければ『すべてのユーザー』を選択してください。



## ⑤ インストール完了

デスクトップにアイコンが出来上がります。




# パーツカウンターTY-B100-V1 ソフトウェア アンインストール手順

## インストーラを使用する場合


### ① インストーラの起動

フォルダの中の『setup.exe』をダブルクリックします。




### ③ コンポーネントのインストール

インストールを選択します。




### ④ ソフトウェアの削除

『Imaging Analysis Counter の削除』をチェックして『完了』を押します。



### ⑤ ソフトウェアの削除完了

完了したらウィンドウを閉じてください。



## インストーラを使用しない場合

Windows の『スタート』ボタン→『Windows システムツール』→『コントロールパネル』を選択します。



プログラムの一覧から『Imaging Analysis Counter』を選択してアンインストールします。

